




欣欣天然氣股份有限公司—微電腦表及兩用型偵測器宣導

瓦斯漏氣異味飄，警覺不足釀成 **災**



事故摘要：

○○市一棟1樓平房剛出租，於112年4月某日晚間，女租戶欲煮消夜時，雖有聞到瓦斯味，但因未能即時警覺，以致點燃瓦斯爐後，不慎引起一家9口4人送醫的氣爆意外。



災害原因分析：

女租戶一家人才剛承租入住，由於未檢視家中瓦斯管線是否有漏氣情形，加上嗅到瓦斯異味時，未能即時反應，因而導致災害發生。



預防對策與建議：



- 一、微電腦表具有漏氣、地震、超時等遮斷功能，倘若能於廚房等通風不良處所，加裝兩用型的偵測器搭配使用，一旦偵測到天然氣或一氧化碳達設定濃度，即會發出警報遮斷瓦斯，發揮預警告知提醒，有效避免意外發生，保障民眾居家安全。
- 二、搬家或買房時，不論是新屋或舊屋，都應請具有合格證照之專業人員檢視家中瓦斯管線是否有老舊、鏽蝕、損壞及私自更改等漏氣問題，以確保瓦斯用得安心、家人放心。

註：非專用偵測器可能造成微電腦表故障或無遮斷效果，如有疑問請與本公司聯繫。

服務專線：2921-7811 轉 **分機 7293 或 7313**

欣欣天然氣股份有限公司製